

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий**

**ФГКУ «Специальное управление ФПС №19 МЧС России»
Красноярский край, г. Зеленогорск, улица Калинина, 29, т. 3-41-09
Отдел федерального государственного пожарного надзора
Красноярский край, г. Зеленогорск, улица Майское шоссе, 12, т.3-04-10,
электронный адрес: ZelenOGPN@yandex.ru, телефон доверия т. 3-51-37**

**Предписание N 38/ 1/1
об устранении нарушений**

Краевому государственному бюджетному общеобразовательному учреждению
(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица,
«Зеленогорская школа-интернат»
фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя
в лице директора Пиго Оксаны Васильевны
объекта защиты и (или) территории (земельного участка))

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 19 МЧС России» по пожарному надзору № **38** от
(наименование органа ГПН)
« 21 » марта 2019 года,
статьи 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ « О пожарной безопасности» в
период

с <u>12</u> часов <u>07</u> минут	« <u>08</u> » <u>апреля</u> <u>2019</u> года по	<u>13</u> часов <u>51</u> минут	« <u>08</u> » <u>апреля</u> <u>2019</u> года
с <u>09</u> часов <u>21</u> минут	« <u>09</u> » <u>апреля</u> <u>2019</u> года по	<u>13</u> часов <u>07</u> минут	« <u>09</u> » <u>апреля</u> <u>2019</u> года
с <u>15</u> часов <u>17</u> минут	« <u>09</u> » <u>апреля</u> <u>2019</u> года по	<u>17</u> часов <u>21</u> минут	« <u>09</u> » <u>апреля</u> <u>2019</u> года
с <u>09</u> часов <u>03</u> минут	« <u>10</u> » <u>апреля</u> <u>2019</u> года по	<u>13</u> часов <u>17</u> минут	« <u>10</u> » <u>апреля</u> <u>2019</u> года
с <u>14</u> часов <u>25</u> минут	« <u>10</u> » <u>апреля</u> <u>2019</u> года по	<u>17</u> часов <u>10</u> минут	« <u>10</u> » <u>апреля</u> <u>2019</u> года
с <u>12</u> часов <u>17</u> минут	« <u>11</u> » <u>апреля</u> <u>2019</u> года по	<u>13</u> часов <u>57</u> минут	« <u>11</u> » <u>апреля</u> <u>2019</u> года
с <u>15</u> часов <u>03</u> минут	« <u>16</u> » <u>апреля</u> <u>2019</u> года по	<u>16</u> часов <u>00</u> минут	« <u>16</u> » <u>апреля</u> <u>2019</u> года

проведена проверка

Инспектором отдела федерального государственного пожарного надзора, майором внутренней
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по
службы Чуевским Александром Леонидовичем

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта защиты и его адрес)
Краевого государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Зеленогорская
школа- интернат», юридический адрес: 663690, Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул.
Мира, д.56.

совместно с заместителем директора по административной работе КГБОУ «Зеленогорская школа-
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)
интернат» Юшковской Тамарой Егоровной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Перечень выявленных нарушений (место их выявления)	Пункт и наименование нормативных правовых актов РФ, требования которых нарушены	Срок устранения нарушения
1	2	3	4
1.	Руководителем организации на объекте защиты с ночным пребыванием людей не обеспечено наличие инструкции о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное время.	Правила противопожарного режима в РФ п. 9	20.01.2020
2.	Руководителем организации в помещении пожарного поста (пункт охраны) не обеспечено наличие инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта защиты.	Правила противопожарного режима в РФ п. 64	20.01.2020
3.	Помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство (пожарный пост) не оборудовано аварийным освещением, включающимся автоматически при отключении основного освещения.	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пункт 1 части 2 статьи 1, часть 1 статьи 6; СП 5.13130.2009 п. 13.14.12, п. 13.14.13	24.08.2020
4.	Руководителем организации не обеспечивается содержание ограждения на крыше здания в исправном состоянии (ограждение на крыше с тыльной стороны здания имеет следы повреждения соединения).	Правила противопожарного режима в РФ п. 24	20.01.2020
5.	Руководителем организации не обеспечено с периодичностью не реже 1 раза в год проведение работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, воздухопроводов от горючих отходов с составлением соответствующего акта.	Правила противопожарного режима в РФ п. 50	20.01.2020
6.	В здании на путях эвакуации не предусмотрено эвакуационное освещение, находящееся в круглосуточном режиме работы или включающееся автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пункт 1 части 2 статьи 1, часть 1 статьи 6; СП 1.13130.2009 п. 4.3.1	24.08.2020

7.	В здании, оборудованном автоматической пожарной сигнализацией не предусмотрено автоматическое блокирование и отключение системы вентиляции при пожаре.	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пункт 1 части 2 статьи 1, часть 1 статьи 6; СНиП 41-01-2003 п.12.4.	20.01.2020
8.	Не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности при выполнении шлейфов пожарной сигнализации с условием обеспечения требуемой достоверности передачи информации и непрерывного автоматического контроля их исправности по всей протяженности (шлейфы пожарной сигнализации выполнены без условия контроля их исправности по всей протяженности).	Правила противопожарного режима в РФ п. 61	24.08.2020
9.	Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода не оборудованы пожарными запорными клапанами. (ПК в подвале и поэтажно).	Правила противопожарного режима в РФ п. 57	24.08.2020
10.	Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода не укомплектованы пожарными рукавами, ручными пожарными стволами. (ПК в подвале у л/к №1 и л/к №2).	Правила противопожарного режима в РФ п. 57	20.01.2020
11.	В здании для размещения пожарных рукавов и пожарных стволов отсутствуют пожарные шкафы, имеющие элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении и обеспечивающих открывания дверей шкафов не менее чем на 90 градусов. (ПК в подвале у л/к №1 и л/к №2).	Правила противопожарного режима в РФ п. 57	24.08.2020
12.	Не обеспечено при монтаже и обслуживании системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (3-го типа) соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности (над эвакуационными выходами отсутствуют световые оповещатели «Выход») (1 этаж: медицинский пункт-изолятор (над эвакуационными выходами в общем коридоре изолятора); столовая (над эвакуационным выходом из обеденного зала в общий коридор школы-интернат;	Правила противопожарного режима в РФ п. 61; СП 3.13130.2009 п. 6, таблица 1	20.01.2020

	над эвакуационным выходом из коридора пищеблока непосредственно наружу).		
13.	Не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности при воспроизведении от речевых оповещателей системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (3-го типа) четкой слышимости информации с уровнем звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении. (1 этаж: помещения столовой и пищеблока; 3 этаж и т.д.).	Правила противопожарного режима в РФ п. 61; СП 3.13130.2009 п. 4.6, п.4.2.	20.01.2020
14.	Здание общественного назначения не дооборудовано автоматической пожарной сигнализацией в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности. (1 этаж: медицинский пункт-изолятор (общие коридоры); кухня).	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пункт 1 части 2 статьи 1, часть 1 статьи 6, статья 54; Правила противопожарного режима в РФ п. 61; СП 5.13130.2009 п. А3, п. А4, п. А10, таблица А.1 п.9 обязательного приложения А.	20.01.2020
15.	Помещение спортивного зала здания общественного назначения оборудовано автоматической пожарной сигнализацией не в соответствии с требованиями нормативными документами по пожарной безопасности. (1 этаж: в спортивном зале установлены извещатели пламени, а требуются дымовые извещатели).	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пункт 1 части 2 статьи 1, часть 1 статьи 6, статья 54; Правила противопожарного режима в РФ п. 61; СП 5.13130.2009 п. А3, п. А4, п. А10, таблица А.1 п.9 обязательного приложения А.	24.08.2020
16.	Не обеспечено специально обученным персоналом периодическое испытание и обследование целостности конструкции металлической наружной эвакуационной лестницы (лестницы 3-го типа) с составлением соответствующего протокола испытания и акта по результатам проверки.	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пункт 1 части 2 статьи 1, часть 1 статьи 6; ГОСТ Р 53254-2009 п.1.1; п.6.1.4.	20.01.2020
17.	Допускается в подвальном этаже здания класса функциональной пожарной опасности Ф4.1 размещение помещений категорий В1-В3	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	20.01.2020

	(в подвале склады категории В1-В3).	пункт 1 части 2 статьи 1, часть 1 статьи 6; СП 4.13130.2013 п. 5.6.3.	
18.	Ширина эвакуационного выхода в свету составляет менее 0,8 м. (подвальный этаж (согласно приложения № 2а инв. № 04:537:002:000000480 экспликации помещений к поэтажному плану подвального этажа школы-интерната № 173 от 27.09.2007): гардероб 5-11 классов (фактически 0,78 м. (из помещения 17 в общий коридор); гардероб 1-3 классов (фактически 0,78 м. (из помещения 16 в общий коридор); гардероб интерната (фактически 0,78 м. (из помещения 15 в общий коридор); склад (фактически 0,78 м. (из помещения 14 в общий коридор); склад (фактически 0,78 м. (из помещения 18 в общий коридор); склад (фактически 0,74 м. (из помещения 19 в общий коридор); склад (фактически 0,78 м. (из помещения 20 в помещение 7 (склад)); эвакуационный выход из подвального этажа непосредственно наружу через обособленный выход (фактически 0,77 м. из л/к №2 и фактически 0,78 м. из л/к №1); 1 этаж (согласно приложения № 2а инв. № 04:537:002:000000480 экспликации помещений к поэтажному плану первого этажа школы-интерната № 173 от 27.09.2007): эвакуационный выход непосредственно наружу из медицинского пункта-изолятора (фактически 0,78 м. (из помещения 64 наружу); комната массажа медицинского пункта-изолятора (фактически 0,78 м. (из помещения 73 в общий коридор (помещение 66)); кабинет учителя-дефектолога (фактически 0,78 м. (из помещения 78 в общий коридор (помещение 3)); кабинет директора (фактически 0,75 м. (из помещения 79 в приёмную (помещение 82)); помещения дежурного (фактически 0,58 м. (между помещениями 56-58 и выход из помещения 56 в общий коридор (помещение 3)); помещение логопеда (фактически 0,78 м. (выход из одной части помещения 84 в другую часть помещения 84 через самовольно установленную перегородку);	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пункт 1 части 2 статьи 1, часть 1 статьи 6; Правила противопожарного режима в РФ п. 33; СП 1.13130.2009 п. 4.2.5.	24.08.2020

	<i>прачка</i> (фактически 0,77 м. (из помещения 55а в общий коридор (помещение 3)); <i>эвакуационный выход из л/к №2 непосредственно наружу</i> (фактически 0,74 -0,78 м); <i>эвакуационный выход из л/к №1 непосредственно наружу</i> (фактически 0,73 -0,77 м); <i>склад кухни</i> (фактически 0,77 м. (из помещения 23 в общий коридор (помещение 27)); <i>комната персонала кухни</i> (фактически 0,77 м. (из помещения 34 в столовую (помещение 18)); <i>овощной цех кухни</i> (фактически 0,78 м. (из помещения 26 в общий коридор (помещение 27)); <i>эвакуационный выход из коридора пищеблока (помещение 27) непосредственно наружу</i> (фактически 0,74);		
	3 этаж (согласно приложения № 2а инв. № 04:537:002:000000480 экспликации помещений к поэтажному плану третьего этажа школы-интерната № 173 от 27.09.2007): <i>помещение склада</i> (фактически 0,57- 0,6 м. (между помещением 10 - помещением 12 и между помещениями 12-13); <i>кабинет логопеда</i> (фактически 0,68 м. (из помещения 48 в общий коридор (помещение 49)).		
19.	Ширина эвакуационного выхода в свету составляет менее 1,2 м. (2 этаж: актовый зал (фактически 1,04 м. (из актового зала вместимостью более 50 человек на наружную эвакуационную лестницу 3-го типа).	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пункт 1 части 2 статьи 1, часть 1 статьи 6; Правила противопожарного режима в РФ п. 33; СП 1.13130.2009 п. 8.1.22.	24.08.2020
20.	Высота эвакуационного выхода в свету составляет менее 1.9 м. (подвальный этаж (согласно приложения № 2а инв. № 04:537:002:000000480 экспликации помещений к поэтажному плану подвального этажа школы-интерната № 173 от 27.09.2007): <i>тренажерный зал</i> (фактически 1,85 м. (из помещения 13 в общий коридор); <i>склад</i> (фактически 1,69 м. (из помещения 19 в общий коридор); <i>склад</i> (фактически 1,84 м. (из помещения	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пункт 1 части 2 статьи 1, часть 1 статьи 6; Правила противопожарного режима в РФ п. 33; СП 1.13130.2009 п. 4.2.5.	24.08.2020

	20 в помещение 7 (склад)).		
21.	Допускается снятие предусмотренных проектной документацией дверей, препятствующих распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации. (подвальный этаж (согласно приложения № 2а инв. № 04:537:002:000000480 экспликации помещений к поэтажному плану подвального этажа школы-интерната № 173 от 27.09.2007): общий коридор (дверь между помещением 3 и помещением 4); 1 этаж (согласно приложения № 2а инв. № 04:537:002:000000480 экспликации помещений к поэтажному плану первого этажа школы-интерната № 173 от 27.09.2007): кухня (дверь из кухни (помещение 20) в общий коридор кухни (помещение 27)); мясной цех кухни (дверь из мясного цеха (помещение 22) в общий коридор кухни (помещение 27); 3 этаж (согласно приложения № 2а инв. № 04:537:002:000000480 экспликации помещений к поэтажному плану третьего этажа школы-интерната № 173 от 27.09.2007): общий коридор (поэтажные двери (помещение 34 и помещение 39).	Правила противопожарного режима в РФ п. 23 (д)	24.08.2020
22.	Обособленный выход наружу из подвального этажа не отделён от общей лестничной клетки на всю высоту глухой противопожарной перегородкой 1-го типа с пределом огнестойкости противопожарной преграды не ниже EI 45 (л/к № 1 выход из подвального этажа наружу).	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пункт 1 части 2 статьи 1, часть 1 статьи 6; СП 1.13130.2009 п. 8.1.6.	24.08.2020
23.	В здании на путях эвакуации для покрытия пола в общих коридорах допускается применение горючего материала с более высокой пожарной опасностью, чем Г1, В2, Д2, Т2, РП1 (на путях эвакуации применение горючего линолеума). (1 этаж: общий коридор медицинского пункта-изолятора (линолеум ПВХ); общий коридор школы-интерната (линолеум ПВХ); 3 этаж: общий коридор школы-интерната (линолеум ПВХ)).	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пункт 1 части 2 статьи 1, часть 1 статьи 6, часть 6 статьи 134, таблица 28, таблица 3; СП 1.13130.2009 п. 4.3.2.	23.08.2021

24.	В здании для покрытия пола в зальном помещении (класс здания Ф4.1 с вместимостью зала от 15 до 300 человек) допускается применение горючего материала с более высокой пожарной опасностью, чем КМ2 (Г1, В2, Д2, Т2, РП1 (на полу зального помещения применение горючего линолеума). (2 этаж (согласно приложения № 2а инв. № 04:537:002:000000480 экспликации помещений к поэтажному плану второго этажа школы-интерната № 173 от 27.09.2007): актовый зал (помещение 10).	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пункт 1 части 2 статьи 1, часть 1 статьи 6, часть 6 статьи 134, таблица 29, таблица 3.	23.08.2021 <i>OK</i>
25.	В здании для облицовки стен в зальном помещении (класс здания Ф4.1 с вместимостью зала от 15 до 300 человек) допускается применение горючего материала с более высокой пожарной опасностью, чем КМ1 (Г1, В1, Д2, Т2, РП1 (для облицовки стен зального помещения применение горючих пластиковых панелей). (2 этаж (согласно приложения № 2а инв. № 04:537:002:000000480 экспликации помещений к поэтажному плану второго этажа школы-интерната № 173 от 27.09.2007): актовый зал (помещение 10).	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пункт 1 части 2 статьи 1, часть 1 статьи 6, часть 6 статьи 134, таблица 29, таблица 3.	23.08.2021 <i>OK</i>
26.	В дверях лестничных клеток отсутствует уплотнение в притворах. (1 этаж: л/к №1, л/к №2; 2 этаж: л/к №1, л/к №2; 3 этаж: л/к №2;).	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пункт 1 части 2 статьи 1, часть 1 статьи 6; СП 1.13130.2009 п. 4.2.7.	24.08.2020
27.	На остеклённых дверях не предусмотрены защитные решётки до высоты не менее 1,2 м. (поэтажно л/к №1 и №2).	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пункт 1 части 2 статьи 1, часть 1 статьи 6; СП 1.13130.2009 п. 8.2.6.	24.08.2020
28.	Высота ограждения лестничных маршей с перилами составляет менее 1,2 м. (поэтажно: л/к №1 фактически 0,87-0,92; л/к №2 фактически 0,9-0,97).	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пункт 1 части 2 статьи 1, часть 1 статьи 6; СП 1.13130.2009 п. 8.2.1, п.8.1.2, п.4.3.4.	23.08.2021

29.	Вертикальные элементы в ограждении лестниц имеют просвет более 0,1 м. (поэтажно: л/к №1 и л/к №2 фактически 0,18-0,21).	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пункт 1 части 2 статьи 1, часть 1 статьи 6; СП 1.13130.2009 п. 8.2.1.	23.08.2021
30.	В здании школы-интерната из мастерской по обработке древесины не предусмотрен дополнительный выход непосредственно наружу (через утеплённый тамбур) или через коридор, примыкающий к мастерской, в котором отсутствует выход из классов, учебных кабинетов и лабораторий. (1 этаж (согласно приложения № 2а инв. № 04:537:002:000000480 экспликации помещений к поэтажному плану первого этажа школы-интерната № 173 от 27.09.2007): <i>столярная мастерская №2</i> (помещение 42).	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пункт 1 части 2 статьи 1, часть 1 статьи 6; СП 1.13130.2009 п.8.2.5.	24.08.2020
31.	В здании помещения складского назначения не выгорожены противопожарными сертифицированными дверьми 2-го типа с пределом огнестойкости, не ниже EI 30, т.к. части здания и помещения различных классов функциональной пожарной опасности. (1 этаж (согласно приложения № 2а инв. № 04:537:002:000000480 экспликации помещений к поэтажному плану первого этажа школы-интерната № 173 от 27.09.2007): <i>склад кухни</i> (помещение 23); 2 этаж (согласно приложения № 2а инв. № 04:537:002:000000480 экспликации помещений к поэтажному плану второго этажа школы-интерната № 173 от 27.09.2007): <i>лаборантская класса биологии</i> (помещение №23 склад пособий и материалов (дверь между классом биологии (помещение 22) и лаборантской класса биологии); дверь между лаборантской класса биологии и общим коридором (помещение 44); <i>книгохранилище библиотеки</i> (помещение №4 (дверь между книгохранилищем библиотеки и библиотекой (помещение 5)); дверь между книгохранилищем библиотеки и общим коридором (помещение 44); <i>лаборантская класса ИЗО</i> (помещение №64 склад пособий и материалов (дверь	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пункт 1 части 2 статьи 1, часть 1 статьи 6, статья 88, таблица 23, таблица 24; СП 4.13130.2013 п.5.6.4.	23.08.2021

	между лаборантской класса ИЗО и общим коридором (помещение 44);		
	3 этаж (согласно приложения № 2а инв. № 04:537:002:000000480 экспликации помещений к поэтажному плану третьего этажа школы-интерната № 173 от 27.09.2007):		
	склад кастаньяни (помещение №9 (дверь между складом и общим коридором (помещение 39);		
	склад кастаньяни (помещение №14 (дверь между складом и общим коридором (помещение 32);		
	склады (помещения №10-13 (дверь между складами и общим коридором (помещение 34); лаборантская швейной мастерской (помещение №55 склад материалов (дверь между лаборантской и общим коридором (помещение 49).		
32.	В здании помещения складского и производственного назначения частично не выгорожены от остальных помещений противопожарной перегородкой 1-го типа с пределом огнестойкости не ниже EI 45. (2 этаж (согласно приложения № 2а инв. № 04:537:002:000000480 экспликации помещений к поэтажному плану второго этажа школы-интерната № 173 от 27.09.2007): лаборантская ИЗО (помещение 64 (в противопожарной перегородке 1-го типа, отделяющей помещение от общего коридора не заделан сквозной вентиляционный проём);	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пункт 1 части 2 статьи 1, часть 1 статьи 6, статья 88, таблица 23; СП 4.13130.2013 п.5.6.4.	20.01.2020
	3 этаж (согласно приложения № 2а инв. № 04:537:002:000000480 экспликации помещений к поэтажному плану третьего этажа школы-интерната № 173 от 27.09.2007): швейная мастерская №1 (помещение №57 (в противопожарной перегородке 1-го типа, отделяющей помещение от общего коридора не заделан сквозной вентиляционный проём).		
33.	В здании помещение библиотеки не выгорожено противопожарной сертифицированной дверью 2-го типа с пределом огнестойкости, не ниже EI 30, т.к. части здания и помещения различных классов функциональной пожарной опасности. (2 этаж (согласно приложения № 2а инв. № 04:537:002:000000480 экспликации помещений к поэтажному плану второго	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пункт 1 части 2 статьи 1, часть 1 статьи 6, статья 88, таблица 23, таблица 24.	23.08.2021

	этажа школы-интерната № 173 от 27.09.2007): <i>библиотека</i> (помещение №5 (дверь между библиотекой и общим коридором (помещение 44).		
34.	Высота ограждений площадок наружной эвакуационной лестницы (лестницы 3-го типа) составляет менее 1,2 м. (фактически ограждение площадок металлической эвакуационной лестницы на 1 и 2 этажах и промежуточной площадке между 1 и 2 этажами (0,93-0,97 м).	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пункт 1 части 2 статьи 1, часть 1 статьи 6; СП 1.13130.2009 п. п.4.4.2.	24.08.2020
35.	Высота ограждений маршей металлической наружной эвакуационной лестницы (лестницы 3-го типа) составляет менее 1,2 м. (фактически (0,9-0,97 м.)).	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пункт 1 части 2 статьи 1, часть 1 статьи 6; ГОСТ Р 53254-2009 п.1.1; п.4.2.	24.08.2020
36.	Допускается расположение площадок лестниц 3-го типа (площадки наружных эвакуационных лестниц) не на уровне эвакуационных выходов из помещений. (1 этаж (согласно приложения № 2а инв. № 04:537:002:000000480 экспликации помещений к поэтажному плану первого этажа школы-интерната № 173 от 27.09.2007): <i>спортивный зал</i> (помещение 51 (перепад уровня эвакуационного выхода на лестницу 3-го типа фактически 0,33 м); 2 этаж (согласно приложения № 2а инв. № 04:537:002:000000480 экспликации помещений к поэтажному плану второго этажа школы-интерната № 173 от 27.09.2007): <i>актовый зал</i> (помещение 10 (перепад уровня эвакуационного выхода на лестницу 3-го типа фактически 0,21 м).	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пункт 1 части 2 статьи 1, часть 1 статьи 6; Правила противопожарного режима в РФ п. 33; СП 1.13130.2009 п. п.4.4.2	24.08.2020
37.	Высота ступени на металлической наружной эвакуационной лестнице (лестницы 3-го типа), ведущей со второго этажа частично составляет более 22 см. (высота ступени у промежуточной площадки (между 1 и 2 этажом) фактически 0,37 м).	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пункт 1 части 2 статьи 1, часть 1 статьи 6; СП 1.13130.2009 п. п.4.4.2.	24.08.2020
38.	Допускается в дверном проёме эвакуационного выхода размещение различных изделий, предметов. (2 этаж (согласно приложения № 2а инв. № 04:537:002:000000480 экспликации помещений	Правила противопожарного режима в РФ п. 36 (а)	20.01.2020

	к поэтажному плану второго этажа школы-интерната № 173 от 27.09.2007): <i>лаборантская ИЗО</i> (помещение 64 (в дверном проёме установлен шкаф с полками для хранения материалов).		
39.	В здании коридоры длиной более 60 метров не разделены на участки, не превышающие 60 метров противопожарными перегородками 2-го типа с пределом огнестойкости не менее EI 15 и противопожарными сертифицированными дверями 3-го типа с пределом огнестойкости, не ниже EI 15. (1 этаж, 2 этаж длина коридоров более 60 метров).	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пункт 1 части 2 статьи 1, часть 1 статьи 6; СП 1.13130.2009 п. п.4.3.3.	24.08.2020
40.	В здании для покрытия пола в спальнях помещений (класс помещений Ф1.1) допускается применение горючего материала с более высокой пожарной опасностью, чем КМ2 (Г1, В2, Д2, Т2, РП1). (3 этаж (согласно приложения № 2а инв. № 04:537:002:000000480 экспликации помещений к поэтажному плану третьего этажа школы-интерната № 173 от 27.09.2007): <i>спальня №1</i> (помещения 22 и 22а для покрытия пола применяется половая доска, окрашенная эмалью); <i>спальня №2</i> (помещения 23 и 23а для покрытия пола применяется линолеум); <i>спальня №3</i> (помещения 24 и 24а для покрытия пола применяется линолеум); <i>спальня №4</i> (помещение 29 для покрытия пола применяется линолеум).	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пункт 1 части 2 статьи 1, часть 1 статьи 6, часть 7 статьи 134, таблица 3.	23.08.2021
41.	Помещение класса функциональной пожарной опасности Ф 1.1, предназначенное для одновременного пребывания более 10 чел. не оборудовано двумя эвакуационными выходами. (3 этаж (согласно приложения № 2а инв. № 04:537:002:000000480 экспликации помещений к поэтажному плану третьего этажа школы-интерната № 173 от 27.09.2007): <i>спальня №2</i> (помещения 23 и 23а).	(Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пункт 1 части 2 статьи 1, часть 1 статьи 6; Правила противопожарного режима в РФ п. 33; СП 1.13130.2009 п. п.5.2.12.	20.01.2020

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трёхмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отдела федерального государственного
(должность, фамилия, инициалы государственного
пожарного надзора Чуевский Александр Леонидович
инспектора по пожарному надзору)

« 16 » апреля 2019 г.



С предписанием об устранении нарушений ознакомлен, экземпляр для исполнения получил.

Оксана
(подпись)

« 16 » апреля 2019 г.

Пиго Оксана Васильевна
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) уполномоченного
директор КГБОУ «Зеленогорская школа-интернат»
должностного лица органа власти или объекта защиты, в отношении

_____ которого проводится проверка.

Пометка об отказе ознакомления с предписанием об устранении нарушений:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)